

ASUS PRIME Z590-P Opencore Boot-Problem

Beitrag von „Stepping_Steve“ vom 29. September 2021, 19:17

Hier der Dortiana Guide.

Disabled habe ich:

Fast Boot

Serial/COM Port

Parallel Port

(VT-d mit DisableIoMapper auf YES)

Thunderbold

Nicht im BIOS ist:

Intel SGX, Intel Platform Trust und CFG Lock

Enabled habe ich:

Above 4G decoding

Hyper-Threading

EHCI-XHCI Hand Off

[DVMT](#) Pre-Allocated (iGPU Memory): 64 MB -würde ja nur bei interner Grafik eingestellt werden müssen, also: aus

SATA Mode: AHCI

Beim OS Type kann ich wie gesagt nicht auf UEFI Mode stellen, da meckert der beim Start mit einem roten Warnfenster, muss es dann im BIOS auf Other OS stellen

Habe jetzt die Config.plist von Dir bearbeitet und werde die interne Grafik abschalten und das

DP Kabel in die RX560 stecken.

Mir war noch aufgefallen, dass die MLB Seriennummer noch nicht generiert war, da habe ich gleich neue Seriennummern generiert.

Jetzt bin ich auf den Start gespannt. Melde mich dann, drück mir die Daumen (anbei die jetzt von mir bearbeitete config.plist (HFSPlus habe ich eingebunden.)

UPDATE:



Bin im MacOS Installationsprogramm.

Leider ist dort meine zweite SSD nicht zu finden. Hatte die in Windows gelöscht, ich denke, ich sollte die mal zumindest in irgendein bekanntes Dateiformat konvertieren, damit ich dann im Festplattendienstprogramm meine MacOS Partition erstellen kann, korrekt?



LÄUFT!!! DANKE

Leider gibt es nach der Installation weitere Probleme, ich denke, dieser Thread kann geschlossen werden, das Boot-Problem wurde behoben. Ich mach dann ein neues Thema auf, Probleme nach der Installation.