

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „LetsGo“ vom 29. September 2021, 23:54

[CMMChris](#)

Habs auch mal versucht. Framebuffer 2 ist korrekt, jedoch ändert sich nichts. Übersehe ich etwas oder muss man eventuell auch noch "connector-priority" berücksichtigen.

DeviceProperties	Dictionary	2 key/value pairs
Add	Dictionary	1 key/value pair
PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)	Dictionary	5 key/value pairs
PP_PhmsSoftPowerPlayTable	Data	<02030701 004D0035 07000019 2B00001A 00000000 80000000>
device-id	Data	<E3670000>
model	String	AMD Radeon Pro WX 4100
no-gfx-spoof	Data	<01000000>
@2,AAPL,boot-display	Data	<01000000>