

ASUS PRIME Z590-P OPENCORE - Probleme nach der Installation

Beitrag von „Stepping_Steve“ vom 30. September 2021, 13:24

ok sehr cool. Werde ich dann checken.

Habe eben aber mal vorsichtshalber die M2 Samsung 960 EVO auf meinem anderen Hackintosh mit APFS formatiert und werde die dann dranhängen.

Vorher probiere ich aber gerne Deine Tipps mit den APFS Einstellungen.

UPDATE 12:15 Uhr

Habe die APFS Einstellungen probiert, die Platte wird nicht erkannt (im BIOS und Windows schon). Es ist übrigens eine Samsung EVO Q-860. Das ist mir ein Rätsel. Habe auch noch mal einen anderen SATA6 Port getestet (im MB Handbuch steht ja, dass, wenn man den M2 Steckplatz verwendet man den SATA6 Port 2 nicht verwenden kann, den habe ich auch freigelassen).

Ich werde wohl die Samsung M2 EVO 960 probieren müssen, die habe ich ja schon aus APFS formatiert.

UPDATE 13:15 Uhr

so, neu installiert auf der Samsung M2 960 EVO.

Sound geht nicht, ansonsten alles schick.

Evtl. die Grafikbeschleunigung und Netzwerkanabschluss checken (ist ein 2,5 GBit Anschluss).

Werde die EFI wieder auf die MacOS Partition schieben und dann den grafischen Bootloader aktivieren.

Den Bootstick lass ich so, den kann ich ja gut gebrauchen.

Also, es wäre top, wenn ich weiter Hilfe bekommen könnte.

Netzwerk, Audio und Bootloader (will ja Multiboot mit Windows einrichten, das ist auf einer anderen Platte, sollte also gehen)