

ASUS PRIME Z590-P OPENCORE - Probleme nach der Installation

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 30. September 2021, 20:28

Das mit dem 500 Chipsatz + 10gen CPU wird die Intel Grafik Aktuell in die Hose gehen also keine Grafikbeschleunigung .

Besser ist die RX560 benutzen und im BIOS die Intel Grafik deaktivieren und auch in der config.plist

Als SMBIOS **iMacPro1,1** verwenden 😊