

In Arbeit

BigSur und Firewire-Audiointerfaces - gibt es einen workaround ?

Beitrag von „apfelnico“ vom 1. Oktober 2021, 12:28

Nur so eine Idee, der Zusammenhang erschließt sich mir auch nicht, schalte im BIOS VT-D an (und auch nicht per Bootloader unterdrücken). Das hat mir sowohl FireWire sowie Ethernet, beides per original Apple-Adapter an Thunderbolt, zurück gebracht.