

In Arbeit **BigSur und Firewire-Audiointerfaces - gibt es einen workaround ?**

Beitrag von „DerMuri“ vom 1. Oktober 2021, 12:30

Zitat von apfelnico

Nur so eine Idee, der Zusammenhang erschließt sich mir auch nicht, schalte im BIOS VT-D an (und auch nicht per Bootloader unterdrücken). Das hat mir sowohl FireWire sowie Ethernet, beides per original Apple-Adapter an Thunderbolt, zurück gebracht.

Firewire und Ethernet funktionieren ja bei mir. Das Gerät wird auch erkannt und ich hab ein Lock in der Sync. Es kommt nur kein Ton raus.

Ich probiere das trotzdem mal, danke.