

# Bluetooth funktioniert nicht unter Monterey

Beitrag von „MacLasse“ vom 2. Oktober 2021, 20:41

Hab das so abgeändert und das noch deaktiviert "Ist USBPort-kext aktiv. darf in der config.plist der XhciPortLimit nicht mehr aktiv sein" [bananaskin](#) [Hecatomb](#)