

Bluetooth funktioniert nicht unter Monterey

Beitrag von „pstr“ vom 2. Oktober 2021, 22:30

[Zitat von Hecatomb666](#)

Sicher das es nicht geht? Benutze seit gestern auch die Karte und bei mir geht's, obwohl es nicht im Hackintool Angezeigt wird.

Hi,

bin ja im Monterey Thread auch mit BT Problemen unterwegs. Habe den gleichen Effekt wie Du, im Hackintool wird mein Broadcom 94360 CS2 nicht angezeigt aber funktioniert noch solange man nicht den Rechner aus dem Sleep holt.

Ist bei Dir denn alles ohne Probleme auch nach Sleep/Wake ?