

# Bluetooth funktioniert nicht unter Monterey

Beitrag von „Hecatomb“ vom 2. Oktober 2021, 22:52

Normal sollte dort aber der Eintrag sein. Wie bereits eben erwähnt hab ich vorhin festgestellt das Bluetooth eben nicht ganz funktioniert... Ich hab zwar Bluetooth, kann mich aber nicht mit dem iPhone damit verbinden.

Wie auch immer... Ich versuche morgen nochmal das [Fenvi T919 - BCM94360 - Bluetoothfix - Irgendwas passt da noch nicht --> BT dauerhaft tot](#)

Lege mich jetzt auch schlafen. Gute Nacht