

Bluetooth funktioniert nicht unter Monterey

Beitrag von „user232“ vom 3. Oktober 2021, 09:02

Ich nutze einen BT-USB-Dongle, im Hackintool wird unter BT nichts angezeigt, aber in der Systeminformation taucht er auf. BT funktioniert auch nach sleep einwandfrei. Als Kext nutze ich nur den BlueToolFixup.kext. Im übrigen kann man einen iMac nicht mit iPhone via BT koppeln.

