

# AppleALC Pin Configuration Dell XPS 13 9370 aus codec dump erstellen

Beitrag von „5T33Z0“ vom 3. Oktober 2021, 09:11

[Hecatomb](#) Ich hatte bei meinem Laptop lange das Problem, dass der Sound nicht mit AppleALC funktionieren wollte, obwohl alles notwendige vorhanden war: Lilu, Apple ALC, SSDT-HPET + patches und passende Layout-ID. Habe mich dann vorerst mit VoodooHDA begnügt.

Nach langer Suche bin ich dann in einer Diskussion bei github auf die Lösung gestoßen. In meinem Fall kam das BIOS nicht mit der Formatierung der IRQ flags in SSDT-HPET zurecht.

**SSDTTime** hat sie so formatiert:

Code

1. Name (\\_SB.PCI0.LPC.HPET.\_CRS, ResourceTemplate () // \_CRS: Current Resource Settings
2. {
3. IRQNoFlags ()
4. {0,8,11}

Aber bei mir funktioniert es nur so:

Code

1. Name (\\_SB.PCI0.LPC.HPET.\_CRS, ResourceTemplate () // \_CRS: Current Resource Settings
2. {
3. IRQNoFlags ()
4. {0}
5. IRQNoFlags ()
6. {8}
7. IRQNoFlags ()
8. {11}

Also falls alles andere schon korrekt konfiguriert ist, würde ich das mal ausprobieren.