

# Apollo Interface Anschluss

Beitrag von „DerTschnig“ vom 4. Oktober 2021, 18:51

[Zitat von apfelnico](#)

Das Board hat kein "internes Thunderbolt". Es hat lediglich USB-C, welches die gleiche physische Schnittstelle nutzt wie Thunderbolt (ab Version 3). Dieses Board hat allerdings einen Thunderbolt-Header und Einstellungen im BIOS für Thunderbolt. Es ist sinnvoll, die Einstellungen korrekt vorzunehmen. Idealerweise steckt man die Karte auch in den vom Hersteller vorgesehenen Slot und verbindet Karte und Mainboard mit dem "Thunderbolt-Header-Kabel". Das muss bei einer - wie von dir genutzten - geflashten TB-Karte nicht unbedingt sein (korrekter Slot, Kabel), aber die Einstellungen würde ich dennoch durchgehen.

Ahhhhh..... hast mich gerade auf eine Idee gebracht.

Werd morgen als erstes kontrollieren, ob meine Kollegin den Apollo wohl mit einem Thunderbolt Kabel verbunden hat. Hab es heute nicht kontrolliert. Es war schon alles angesteckt. Hoffe nicht das ich Dich lieber [apfelnico](#) wegen so einen Sch..... Zeit geraubt habe..... 😞😞