

**Erledigt**

## **AQUANTIA 10 Gigabit Lan Port "Tot"**

**Beitrag von „marthie\_08“ vom 4. Oktober 2021, 21:02**

kurzes Update: habe die (ungeflashte) Titan Ridge installiert, ohne SSDT gestartet und mittels kaskadierten Apple Thunderbolt 3 > 2 Adapter und Thunderbolt 2 > Ethernet Adapter wird das AVB Audio interface erkannt.

Leider jedoch EXAKT wie bei der Sonnet Karte verliert das Audio Interface nach 1-2 Minuten die Verbindung, Es liegt garantiert nicht am Interface, mit meinem ollen Macbook Air ist alles top.

Die Konfiguration war in meinem Fall nicht ganz trivial, habe fast einen ganzen Tag gebraucht bis überhaupt der Thunderbolt Ethernet Adapter an der TR erkannt wurde (braucht AppleVTD).

Insbesondere musste ich im BIOS Vt-d aktivieren, im Opencore (0.7.3) unter Kernel > Quirks den DisableIoMapper auf False setzen und eine modifizierte DMAR Tabelle via SSDT laden.

Da liegt auch vermutlich irgendwo die Nadel im Heuhaufen, ich muss mich noch etwas einlesen, für Tips und Ratschläge bin ich aber ganz offen!