

Kurzanleitung: High Sierra, Mojave ,Catalina, BigSur und Ventura auf ASUS Zenbook UX330UAK

Beitrag von „pg03“ vom 5. Oktober 2021, 19:57

Im BIOS ist sowohl Fast Boot als auch CSM Support auf disabled gesetzt. Die IOReg mit deiner EFI hänge ich an. Ich bin mir nicht so sicher das die völlig gleich sind... Ich habe ja noch den UX430UA und da läuft z.B. Tastaturbeleuchtung ohne Probleme... und LPDDR4 bzw. DDR3 ist bei diesen beiden 430ern unterschiedlich.