

# Ältere macOS BigSur Versionen laden?

**Beitrag von „atl“ vom 6. Oktober 2021, 01:53**

So Problem scheint gelöst: Wenn ich im BIOS "CSM" aktiviere, dann funktioniert es auch mit der neuen Version (11.6) von Big Sur und auch mit der Monterey Beta wieder. Es hängt wohl mit dem DisplayPort, der bei Thunderbolt durchgeschleift wird, zusammen. Obwohl laut Hersteller meine Grafikkarte ein UEFI-BIOS hat, werden ab BigSur die DP-Ausgänge nicht initialisiert, wenn CSM im BIOS deaktiviert ist. Ich habe das auch schon bei einer 6800XT gelesen, scheint also kein Grafikkarten-spezifisches Problem zu sein. Ich vermute, Apple hat irgendwann etwas geändert, denn unter Catalina läuft es auch mit deaktiviertem CSM.