

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „plutect“ vom 7. Oktober 2021, 08:30

Solange das Bluetooth Problem nach dem Sleep besteht wünsche ich mir KEIN Release von Monterey bzw. Träume von einer Behebung des Problems.

Es ist leider so das das Modul aus einem 27" iMac von 2015 Probleme bereitet:

BCM943602CDP in einem PCIE Adapter mit 4 Antennen

Bluetooth-Controller:

Adresse: 28:F0:76:32:C2:29

Status: Ein

Chipsatz: BCM_20703A1

Sichtbar: Aus

Firmwareversion: v169 c4826

Produkt-ID: 0x0001

Unterstützte Dienste: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >

Transport: USB

Hersteller-ID: 0x004C (Apple)

Ich könnte mein zweites Modul unter Monterey Testen welches ich "früher" im Hackintosh hatte bis Catalina das wäre eine:

BCM943602CS in einem PCIE Adapter mit 3 Antennen.

EDIT: Leider funktioniert mit dieser Karte nach dem Sleep BT genau so wenig:

Bluetooth-Controller:

Adresse: A4:5E:60:DB:3F:76

Status: Ein

Chipsatz: BCM_20703A1

Sichtbar: Aus

Firmwareversion: v169 c4825

Produkt-ID: 0x0001

Unterstützte Dienste: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >

Transport: USB

Hersteller-ID: 0x004C (Apple)

Klar sehe gerade das es sich um den selben Chipsatz handelt 😊