

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „pstr“ vom 7. Oktober 2021, 14:17

[plutect](#) [GerhardM](#) da sind wir wieder. Das gleiche Leiden hier 😞

Chipsatz ist bei mir der gleiche wie von [MacGrummel](#) ([siehe sein Screenshot](#)) etwas weiter oben.

Das ist der BCM94360CS2.

Ich habe noch ein Clean-Install ohne irgendwas von der b8 bzw b9 versucht. Habe mir alternativ mal einen kompatiblen USB Adapter mit Broadcom Chipsatz angeschlossen der ebenfalls OOB ohne Treiber in BigSur arbeitet. Alles ohne Erfolg, BT ist tot nach Sleep.

Wenn es bei Dir mit dem BCM94360CS2 funktioniert .. als was läuft Dein Rechner ?

Meiner als iMacPro1,1. [plutect](#) bei Dir ?

Es muss doch eine Lösung geben ..

Grüße