

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „GerhardM“ vom 8. Oktober 2021, 16:27

[zebal0](#) genau das ist bei manchen hier das Problem. Mit der BCM94360CS2 (in einem PCIe Adapter) deaktiviert sich bei manchen das Modul nach dem Sleep, also kein BT mehr. Ich habe das Modul auch (aber in einem anderen Adapter), und hier funktioniert das ohne Einschränkungen.

Bisher ist keine Erklärung bekannt.