

# [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „LetsGo“ vom 9. Oktober 2021, 18:25

Also bei meinem USB-C Port sollte 0x09 (TypC+Sw) stimmen, das steht jetzt fest. Aber weiter bin ich auch nicht. Werde jetzt mal Netzrecherche betreiben 😊 .

Nachtrag:

Habs hinbekommen. Der USB-C Port wird nun als Typ 9 erkannt.

```
Scope (\_SB.PCI0.XHC.RHUB.S582)
{
  Method (_UPC, 0, Serialized) // _UPC: USB Port Capabilities
  {
    Name (PKG, Package {0x04})
    {
      0xFF,
      0x00,
      Zero,
      Zero
    }
    Return (PKG) /* \_SB.PCI0.XHC.RHUB.S582._UPC.PKG */
  }

  Method (_PLD, 0, Serialized) // _PLD: Physical Location of Device
  {
    Name (GPLD, Package {0x01})
    {
      Buffer (0x14)
      {
        /* 0000 */ 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // .....
        /* 0003 */ 0x01, 0x0C, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // .....
        /* 0010 */ 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF // ....
      }
    }
    Return (GPLD) /* \_SB.PCI0.XHC.RHUB.S582._PLD.GPLD */
  }
}
```

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device
XHC	H501	0x14100000	0x01	USB3	?	Unknoem
XHC	H503	0x14200000	0x03	USB2	?	12 Mbps Gaming Mouse G502
XHC	H505	0x14300000	0x05	USB2	?	1.5 Mbps USB Keyboard
XHC	H506	0x14400000	0x06	USB3	?	Unknoem
XHC	H508	0x14600000	0x08	USB3	?	Unknoem
XHC	H509	0x14800000	0x09	USB2	?	Unknoem
XHC	H510	0x14700000	0x0A	USB3	?	Unknoem
XHC	H511	0x14900000	0x0B	USB2	?	1.5 Mbps Wireless Air mouse Keyboard
XHC	H512	0x14900000	0x0C	USB3	?	Unknoem
XHC	S501	0x14A00000	0x11	USB3	?	Unknoem
XHC	S502	0x14B00000	0x12	TypeC+Sw	?	5 Gbps Ultra USB 3.0
XHC	S505	0x14C00000	0x15	USB3	?	Unknoem
XHC	S506	0x14D00000	0x16	USB3	?	Unknoem
XHC	S507	0x14E00000	0x17	USB3	?	Unknoem
XHC	S508	0x14F00000	0x18	USB3	?	Unknoem