

# hilfestellung bei dell latitude 5580 big sur, neuinstallation benötigt.

Beitrag von „chrstrailer“ vom 11. Oktober 2021, 16:06

Hallo Community,

ich versuche gerade mich im Thema einzuarbeiten und mir eine Maschine zu erstellen.

Basis ist ein DELL Latitude Laptop mit

i5-7440HQ 8GB

512GB NVMe


integrierte Intel Grafik HD610

(ich hoffe es wird in meinem Profil angezeigt)


Bin im IT-Thema ganz gut drin, habe bis dato aber keine bis minimale MAC-Berührungspunkte.

Habe von einem MacBook Pro (Big Sur) mit dem Carbon Copy Cloner die Platte auf eine NVMe über USB geklont.

Auf die externe Platte habe ich mit dem Clover Configurator eine EFI Partition gemountet und diese mit



befüllt (umbenannt in CLOVER)



Das booten in den Clover Bootmanager funktioniert, habe aber folgende Fehlermeldung:

```

12:908 0:000 There are problems in plist '\EFI\CLOVER\config.plist'
12:909 0:000 Warning: Unknown key '/ACPI/DSDT/DropDEM_DSM:11'. Skipped.
12:910 0:000 Warning: Expect a boolean, an int8 or a string starting with 'n' or '-' for '/Boot/XMPDetection:149'.
12:911 0:001 Warning: Unknown key '/GUI/Mouse/DoubleClick:203'. Skipped.
12:912 0:000 Warning: Unknown key '/KernelAndKextPatches/KernelCpu:252'. Skipped.
12:913 0:001 Warning: BiosVersion 'MBP142.88Z.F000.B00.2001311618' is before than default ('MBP142.88Z.F000.B00.2106131822') -> Ignored. Dict '/SMBIOS:465'.
12:915 0:001 Warning: Boolean value contained in a string. Please use <true/> instead of <string>yes</string> for tag '/SystemParameters/InjectKexts:515'
12:917 0:002 Use CloverConfigPlistValidator or look in the log

```

Über Eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen 😊