

In Arbeit

BigSur und Firewire-Audiointerfaces - gibt es einen workaround ?

Beitrag von „bramwarner“ vom 12. Oktober 2021, 08:59

Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen und ähnlichen Berichten im RME Forum echte Macs betreffend bin ich mittlerweile sicher, dass evtl. Probleme mit älteren FireWire Audiointerfaces unter BigSur auf Apples Seite liegen. Unter Monterey war von Beginn an wieder alles in Ordnung. Ich hoffe sehr, es bleibt so.