

Brauche Hilfe bei USB2 Initialisierung

Beitrag von „N0b0dy“ vom 13. Oktober 2021, 00:51

Soweit ich weiß mit diesem altem Board USB2.0 hängen an EHCI und müssen zu EH01 geändert werden und dazu SSDT-XSOI.aml nehmen, ohne fix _OSI werden nicht erkannt