

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „macdream“ vom 14. Oktober 2021, 19:28

[Zitat von Aluveitie](#)

[Wolfe](#) Die TRIM Implementierung bei Samsung ist das Problem. Bisher hast du das nicht gemerkt da es bis Big Sur ein 10sec Timeout gab und TRIM abgebrochen wurde.

Die Samsung brauchen 1-2 Minuten um den TRIM durchzuführen.

Meine NVMe Samsung 970 EVO PLUS M.2 braucht definitiv nicht so lange. Mein Rechner bootet ca. 40-45sec (Timeout auf max. in der config.plist) meine EVO SATA SSD bootet das identische System unter 30 Sekunden. Allerdings auch erst nachdem ich die Platte gelöscht, die APFS Container neu angelegt und natürlich BigSur neu installiert hatte...

Das TRIM Problem scheint nicht bei allen EVO's vorhanden zu sein.

Edit

Hm, seltsam: Gerade nochmals getestet, jetzt braucht die NVMe fast doppelt so lange wie vor 2-3 Wochen, also etwa 1:30min. Die SATA SSD nach wie vor 25-26sec.

Das soll einer verstehen 🤔🤔