


Bluetooth Maus und Tastatur reagiert nicht Install BIG SUR

Beitrag von „5T33Z0“ vom 15. Oktober 2021, 10:34

[dbnino](#) Ganz normal als Kext einbinden, allerdings ohne bundle path, weil da nur ne info.plist drin ist.

- USB Inject all rauswerfen
- Kernel > Quirks > XhciPortlimit deaktivieren

Die Reihnfolge deiner Kexts stimmt nicht! Es sollte am Ende so aussehen:



Lilu, VirtualSMC, Whatevergreen, Rest. Entwedder AppleALC oder AppleALCU verwenden, nicht beide!

Deine Config hat auch ansonsten Fehler. Am besten noch mal im OpenCore Installguide durchgehen. Ich mache das nicht, weil sonst lernst du nicht, wie es geht.

Am besten OpenCore Auxiliary Tools verwenden. Das erleichtert die Fehlerbehebung und

updates ungemein: <https://github.com/ic005k/QtOpenCoreConfig/releases>