

Asus Prime X299-Deluxe

Beitrag von „maschinenwart“ vom 17. Oktober 2021, 14:11

...passiert 

Thunderbolt HotPlug funktioniert ausgezeichnet, da gibt es keinerlei Probleme!


Das Device TSUB in der Base SSDT wurde unter Windows nicht deaktiviert. War im Gerätemanager als unbekanntes Gerät sichtbar. Ich habe dann in der SSDT die Status-Methode samt Darwin-Abfrage weiter oben unter Adress eingefügt. Weiß nicht ob man das so machen sollte, hat aber dann funktioniert...

~~Wake funktioniert unter macOS leider auch nicht. Ich kann den Rechner in den Ruhezustand schicken, wenn ich ihn aufwecke macht er einen Neustart und zeigt mir dann einen Absturzbericht an. Unter Windows funktioniert es...~~

Edit:

~~Sleep und Wake funktionieren jetzt tadellos! Hab mir die Sache nochmals bei "[Dortania](#)" angeschaut und nach einigen Anpassungen funktionierte es dann.~~

Edit2:

Zu früh gefreut, funktioniert nicht immer. Habe öfter KP nach dem Wecken...  Ich benutze es ja nicht wirklich...