

**Erledigt**

## **AQUANTIA 10 Gigabit Lan Port "Tot"**

**Beitrag von „marthie\_08“ vom 17. Oktober 2021, 13:50**

Ergänzung: Das Flashen der Titan Ridge (v2) auf die Firmware GC-Titan-Ridge-V2.0-Mod-NVM50-CaseySJ.bin hat die Verbindungsprobleme beseitigt, das AVB interface verliert nun nicht mehr die Verbindung!