

10g Netzwerk verliert Verbindung (IOgPTPPlugin/Setting port disabled for not AS Capable)

Beitrag von „marthie_08“ vom 17. Oktober 2021, 13:53

hat sich erledigt, ich habe die Titan Ridge (v2) mit der Firmware GC-Titan-Ridge-V2.0-Mod-NVM50-CaseySJ.bin geflash, das hat die Verbindungsprobleme beseitigt und das AVB interface verliert nun nicht mehr die Verbindung!