

Dell 7740 Precision CM246 Unterstützung

Beitrag von „ende4711“ vom 17. Oktober 2021, 14:02

Ich komme damit nicht klar was gemacht werden soll...

Wer kann mir hier weiterhelfen?

Es kann sein, dass noch mehrer ACPI Fehler in meiner Auflistung zu finden sind... ist eben try and error...

Was nicht geht ist der interne BT ... WLAN geht... ist eine NVME Karte von Intel AC 9260 intern mit USB Anbindung

Links habe ich zwei Thunderbolt Stecker USB-C

Rechts habe ich zwei USB 2/3 Stecker und hinten habe ich einen USB 2/3 Stecker

Den SSD Kartenleser RTS5260 PCI Express Card Reader habe ich auch nicht zum laufen gebracht...

Was braucht Ihr noch?