

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 17. Oktober 2021, 16:45

[cobanramo](#) Hat leider auch nicht geholfen, im System Report sieht es so aus, da stand glaub ich auch  schon mal mehr .

```
Bluetooth Controller:  
Address:          NULL  
State:            Off  
Chipset:          BCM_4350C2  
Discoverable:    Off  
Firmware Version: v0 c0  
Product ID:       0x0001  
Supported Devices: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >  
Transport:        UART  
Vendor ID:        0x004C (Apple)
```