

# [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „cobanramo“ vom 17. Oktober 2021, 17:10

Das ist beim Monterey auch so, wird weniger angezeigt.

Und hier ist dein problem...

```
Bluetooth Controller:
Address:             NULL
State:              Off
Chipset:            BCM_4350C2
Discoverable:      Off
Firmware Version:  v0 c0
Product ID:         0x0001
Supported Devices:  0x3B2039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >
Transport:          UART
Vendor ID:          0x004C (Apple)
```


Da muss USB stehen.

Hast du im bios was aktiviert was nicht hingehört oder guck mal ob du im Bereich WIFI/Bluetooth Steuerung was dort hast.

Bspl. von mir;

```
Bluetooth-Controller:
Adresse:            BB-63-DF-8A-A8-64
Status:            Ein
Chipset:           BCM_20702B0
Sichtbar:          Aus
Firmwareversion:  v150 c9317
Produkt-ID:        0x0001
Unterstützte Dienste:  0x3B2039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >
Transport:         USB
Hersteller-ID:     0x004C (Apple)
Gekoppelte Bluetooth-Geräte:
MacBook Pro BigSur:
  Adresse:          BB-63-DF-8A-A8-64
iPhoneXR Ramazan:
  Adresse:          F4-06-16-E4-A3-2C
MX Master 3:
  Adresse:          DA-59-63-F3-41-59
  Minor Type:      Mouse
iMac:
  Adresse:          BB-63-DF-8A-AC-05
```

Was steht den bei dir für Firmware wenn du den Bluetooth Symbol mit Opt. & draufklickst?



EDIT: war ne dumme frage von mir;

```
Bluetooth Controller:  
Address: NULL  
State: Off  
Chipset: BCM_4350C2  
Discoverable: Off  
Firmware Version: v0 c0 → Firmware nicht geladen !  
Product ID: 0x0001  
Supported Devices: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >  
Transport: UART ←  
Vendor ID: 0x004C (Apple)
```

Starte mal ein linux oder Windows, unter umständen mal das nachholen was ich damals in deinem thread erklärt hatte.

Kaltstart und Firmware neu laden.