

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 17. Oktober 2021, 20:14

[StevePeter](#) Ich bin noch komplett "oldschool" auf Big Sur 11.6 😊

[macdream](#) und [Wolfe](#) Welcher der beiden Ethernet-Anschlüsse funktioniert nicht mehr? Der I211 oder der I219V7? Für ersten ist die gepatchte SmallTreeIntel82576_patched.kext zuständig, für zweiten IntelMausi-WOL.kext. Falls es sich um zweiten handelt: Habt ihr es auch stattdessen mal mit der "normalen" aktuellen IntelMausi.kext probiert? Falls es sich jedoch um ersteren handelt, wüsste ich grad auch noch keine Lösung - die Kext-Datei ist ja auch schon uralt.