

# **[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Oktober 2021, 22:24**

Samsung NVMe - fehlerhaftes Trim ist schuld. Betrifft nicht die SATA.