

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „Aluveitie“ vom 18. Oktober 2021, 07:53

[DerTschnig](#) Das ist kein Problem mit Monterey sondern mit Samsung NVMe SSDs.

Bis Monterey war das TRIM timeout 10sec, danach wurde das abgebrochen. Ausser man hat das Timeout mit OpenCore umkonfiguriert wurde TRIM gar nie komplett durchgeführt.

Mit den meisten SSDs dauert TRIM 1-2sec, Samsung SSDs brauchen 1-2min. Das einzige was hilft ist die SSD wechseln oder TRIM deaktivieren.

Vit hat dieses Verhalten hier dokumentiert: <https://github.com/dortania/bugtracker/issues/192>