

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „DerTschnig“ vom 18. Oktober 2021, 14:40

[Zitat von apfelnico](#)

Samsung NVMe - fehlerhaftes Trim ist schuld. Betrifft nicht die SATA.

Ok....

Erklärt mir jetzt wieso Barracudas und Crucial's M.2 bei mir immer schon schneller BigSur gebootet haben,

obwohl sie vom Speed eigentlich nie an die Samsung rankommen sollten.

Aber ich kann ja das Produktivsystem umklonen oder einfach eine halbe Minute warten....

