

10g Netzwerk verliert Verbindung (IOgPTPPlugin/Setting port disabled for not AS Capable)

Beitrag von „marthie_08“ vom 18. Oktober 2021, 15:03

@[jan2000](#) nein, habe leider keine Erklärung dafür!

Mit der Firmware "TitanRidgeNVM23-Elias64Fr-Mod.bin" gab es auch die gleichen Verbindungsprobleme wie mit der Sonnet Karte (und diese Kernel Paniks unter Big Sur).

Erst mit der 50er Firmware "GC-Titan-Ridge-V2.0-Mod-NVM50-CaseySJ.bin" hat sich das Problem gelöst.

Dafür macht der Hacky nun neuerdings nach dem Runterfahren einen Neustart,

aber das bekomme ich schon hin, irgendwas ist immer 😊