


USB-Stick mit Opencore wird nicht richtig erkannt

Beitrag von „Fritz M.“ vom 19. Oktober 2021, 08:47

[Zitat von hackmac004](#)

Dir fehlt Patch und KeyMergeThreshold hast du 2x drin was zu einem Fehler führt.



Ich habe jetzt gerade von der Sample.plist diese Problemstellen in meine config.plist übernommen. Jetzt ist ovalidate zufrieden.

Ich probiere jetzt grad nochmal zu installieren...

Schon mal ein ganz fettes Dankeschön für die tolle Hilfe!!!

UPDATE:

Also, nach dem Ändern der config.plist wurde nun auch das "Install MacOS" Volume erkannt.

Nach Auswahl von diesem treten dann aber Fehlermeldungen auf, die zu einer Panic führen, und dazu führen, dass das Booten steckenbleibt.(siehe angehängte Bilder)

Soweit ich die Berichte entziffern kann, liegt der Fehler wohl hierin begraben:


Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND

Das Bios meines MOBOS hat version F4; aktuell ist laut Gigabyte-Homepage F15.

Kann es daran liegen?

Beziehungs-
eigentlich x

... stimmt. (ich bin die Bios-Settings
... clover funktioniert auch alles



einwandfrei)

