

# USB Stick wird mit GUID nicht erkannt?

Beitrag von „krahni“ vom 19. Oktober 2021, 12:12

tadaaa ...

ssds waren nicht schuld - es waren die speicherchips 2 x hynix 4gb, eigentlich erste wahl ...

mit den beiden alten, also 2 x 2gb läuft die installation! 😊

wie sieht's eigentlich mit updates aus?

kann man die gefahrlos machen?

früher hat das ja öfter mal das system gekillt ...

vielen dank auf jeden fall schon mal an alle helfer 😊



