

HP Prodesk 400 G5 Intel I7- 9700T Monitoranschlüsse

Beitrag von „roopie61“ vom 20. Oktober 2021, 17:30


Hallo, habe dann doch mal ein Upgrade auf meinem Mini nach Monterey gemacht. Soweit funktioniert alles nur die Monitoranschlüsse sind komisch.

Ich hab 3 DP Ausgänge.

1. geht gar nicht
2. und 3. funktionieren, aber seltsames Bootverhalten. Monitor geht mehrfach an und aus bevor Anmeldebildschirm erscheint.

OC ist 0.7.5

EFI häng ich an



Index	Bus ID	Pipe	Type	Flags
1	0x05	9	DP	0x00000000
2	0x04	10	DP	0x00000000
3	0x06	8	DP	0x00000000
-1	0x03	0	Querry	0x00000000

