

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „5T33Z0“ vom 21. Oktober 2021, 12:05

Gestern Abend Notebook von beta 10 auf 12.0.1 aktualisiert und seitdem funktioniert bluetooth nicht mehr. Ob die karte wohl nun inkompatibel ist?

Wird erkannt als BCM4352

Modell: Broadcom BCM94352HMB DW1550 TVFF3 802.11AC WLAN WiFi card+Bluetooth 4.0 2.4/5GHz

