

GC-Titan Ridge 1.0 wird von ASUS PRIME X299 A-II nicht erkannt - Win und Osx

Beitrag von „curry36“ vom 22. Oktober 2021, 12:16

Habe die Batterie entfernt und den Reset durchgeführt, BIOS war zurück auf Default, aber das Problem blieb bestehen.

Selbst im Bios wird der PCIE slot als nicht belegt aufgelistet. Ich habe nochmal alle Verbindungen überprüft (Strom, TB Header) - es sollte wirklich alles Stimmen.

Werde nochmal die Spannung an den Netzteilpins messen nur um den allerletzten Zweifel zu beseitigen, ansonsten fällt mir wirklich nur noch ein, dass die Karte defekt ausgeliefert wurde.

