


Rebootschleife bei Installation von BigSur und OC

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 22. Oktober 2021, 15:16


[bobsonbob](#)

Mir sind ein paar Unstimmigkeiten aufgefallen.


Dein Board Gigabyte Z370 AORUS Gaming 7 brauch kein SSDT-PMC.aml



Deine next reihen folge stimmt nicht.




Das muss so sein .



Edit:

Mit dem tool ocvalidate findest du im Ordner Utilities/ocvalidate habe ich deine config.plist gescheckt.

Das kämm raus.



Lösen kannst du das erstmal in dem du das löschst.

