

GC-Titan Ridge 1.0 wird von ASUS PRIME X299 A-II nicht erkannt - Win und Osx

Beitrag von „curry36“ vom 22. Oktober 2021, 16:47

Ich fürchte leider, dass sich die IOReg nicht verändert hat. Ebenfalls schlug die Treiberinstallation unter Windows wieder fehl.

Gemäß des schematischen Plans aus meinem ersten Post, der Reihe nach abwärts:

PCIEX16_1: Saphrie AMD Radeon 580X

PCIEX1_1: leer

M.2(WiFi): leer

M.2_3(SOCKET3): Nvme Festplatte

PCIEX16_2: Titan Ridge

PICEX1_2: WiFi Karte

M.2_1(SOCKET3): Nvme Festplatte

PCIEX16_3: leer