

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 22. Oktober 2021, 17:33

[Zitat von spacepilot3000](#)

[talkinghead](#) [icecloud](#) Danke. Bestellt. Das triggert den Basteltrieb und den Wunsch nach einem produktiven Plan B.

[talkinghead](#) [icecloud](#)

Ich habe wieder Ethernet. Hatte für 13 Euro eine Refurb Karte bei Ebay gekauft. Kam heute und wäre in 10 Minuten fertig gewesen. Doch dann kam leider Knoppix9. Eine Stunde Fluchen.

Sämtliche Boot/USB Stick Befehle und Anleitungen waren perfekt.

Doch unter Knoppix9 werden die ethtool Befehle mit "Offset and length out of bound" quittiert! Ich bin da fast irre geworden beim Suchen.

Dann habe ich mit Ubuntu 20 Live probiert - ging SOFORT!

Wie vorher wurde die Karte jedoch immer en1, also musste ich dann noch per plist "built-in" für die PCI ID eintragen und einmal die preferences töten.

Und nu hatta Ethernet zurück, hatta! DANKE EUCH!