

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „icecloud“ vom 22. Oktober 2021, 20:15

[spacepilot3000](#)

Bei mir funktioniert die Karte problemlos mit folgenden Werten geflasht:

Hersteller: 0x8086

Device: 0x10F6

offset 0x16 value 0x00, offset 0x17 value 0x00, offset 0x1A value 0xF6

Subvendor: 0x8086

Subdevice: 0x0000

offset 0x16 value 0x00, offset 0x17 value 0x00, offset 0x18 value 0xF6, offset 0x19 value 0x80