

# [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 22. Oktober 2021, 20:23

[Zitat von icecloud](#)

[spacepilot3000](#)

Bei mir funktioniert die Karte problemlos mit folgenden Werten geflasht:

Hersteller: 0x8086

Device: 0x10F6

offset 0x16 value 0x00, offset 0x17 value 0x00, offset 0x1A value 0xF6

Subvendor: 0x8086

Subdevice: 0x0000

offset 0x16 value 0x00, offset 0x17 value 0x00, offset 0x18 value 0xF6, offset 0x19 value 0x80

Alles anzeigen

Habe ich identisch gemacht, sieht jetzt auch so aus:



Ich hab dazu noch eine MAC gesetzt, wie aus dem Netz "gefunden" über die in der Anleitung beschriebenen Wege...

Natürlich auch das ROM gesetzt, und alle RTL8111 Files und Configs entfernt...