

Rebootschleife bei Installation von BigSur und OC

Beitrag von „bobsonbob“ vom 22. Oktober 2021, 20:30

OK. Ich mach mir erst mal nen Bier auf...:)

Habe mal diese "MmioWhitelist" im Booter eingetragen. Hat aber auch nicht viel gebracht. Oder vielleicht habe ich etwas übersehen?!

Alles klar. Mache ich mal...

Deine Neueste Idee habe ich probiert. Ich glaube, ich hänge immer noch an der selben Stelle. [hackintosh-forum.de/attachment/184888/](https://www.hackintosh-forum.de/attachment/184888/)

Ich werde jetzt erst mal Pause machen. Sitze jetzt schon den zweiten Tag an dieser blöden Stelle. Mal sehen, ob wir da eine Lösung finden.

LÖSUNG GEFUNDEN...:)

Meine Firmware unterstützt kein MAT.

Ich habe die entsprechenden Parameter in Booter-Quirks geändert. Siehe da, die Installation läuft.

Ich möchte mich bei allen, die mir geholfen haben herzlich bedanken. Die nächste Runde geht auf mich. Vielen lieben Dank.

Die aktuelle EFI reiche ich gleich noch nach.