

**Erledigt**

## **Hilfe beim Umzug auf Opencore i7 8700 - gigabyte z370**

**Beitrag von „flaneurin“ vom 24. Oktober 2021, 12:57**

Irgendwie scheint der Wurm drinnen zu sein oder vielleicht hatte ich mit meinen bisherigen Updates einfach zu viel Glück.

Die Installation von Big Sur lässt sich zwar starten, es erscheint der Apfel aber danach tut sich nichts. Habe auch circa 30 Minuten gewartet.

Habe es mit beiden Firmwares F11 und F15 (mit iceclouds Profil) probiert, CFG entlockt (das heißt dort Y eingetragen) und auch den NVRAM zurückgesetzt. Bei beiden Firmwares passiert leider nichts mit der Installation.

Hab das EFI von [icecloud](#) benutzt weil er den cfg locker drin hatte. Ich könnte noch die EFI von TNa681 probieren, gehe aber davon aus, dass sich diese nicht großartig unterscheiden.