

# USB mittels SSDT deklarieren

Beitrag von „pstr“ vom 24. Oktober 2021, 20:38

[Zitat von 5T33Z0](#)

[pstr](#) Es gibt generell Probleme mit Bluetooth unter Monterey. Soll heißen: fall Bluetooth unter Big Surr oder sonst wo funktioniert, dann liegt's höchstwahrscheinlich nicht an der SSDT.

Jein, irgendwo ist da noch was nicht korrekt.

ein Wake per Bluetooth geht auch noch innerhalb von geschätzt 30 min nach Sleep-Begin. Später reagiert der Kasten nur noch auf Power-Taste oder über USB angeschlossene Geräte.

Vermutlich geht die Stromversorgung von PCIe 1x Steckplatz runter sodass das BT Modul nicht mehr reagiert ( aber nur mal ein Vermutung )

Das wiederum mag von MB zu MB anders im Verhalten sein und dann hat mal jemand keine Probleme oder eben wie unsereins.

{Glaskugel off}