

[Vorstellung] 265 Euro Hackintosh, erweiterungsfähig, klein, energiesparend und mit aktueller Hardware

Beitrag von „MPC561“ vom 25. Oktober 2021, 18:39

Ich vermute:

Dann liegt es entweder an

- SN/MLB/System-UUID die du zum falschen SMBIOS generierst
- oder an deinem Apple Account
- Oder am NVRAM

Frage:

Du generierst die SN, MLB, System-UUID usw. wirklich mit SMBIOS 20,1?

Hast Du beim Booten im OC bei der Auswahl der Bootpartitionen mal die Leertaste gedrückt und dann NVRAM Reset ausgewählt?

Hast Du mal einen neuen Apple Account angelegt mit einem neuen Adminuser und versucht über den zu versuchen zu updaten?

Alles raten und auffordern zum testen.