

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „user232“ vom 26. Oktober 2021, 17:43

Update aufm Thinkcentre 720 heute vollzogen,... bis auf Intel Bluetooth, funktioniert alles.

Gibt es eine Möglichkeit Intel Bluetooth unter Monterey zum Laufen zu bekommen?

The image shows a snippet of a plist file with the following structure:

| | | |
|----------------|------------|---------------------------------------|
| Arch | String | Any |
| BundlePath | String | IntelBluetoothFirmware.kext |
| Comment | String | V2.0.1 |
| Enabled | Boolean | YES |
| ExecutablePath | String | Contents/MacOS/IntelBluetoothFirmware |
| MaxKernel | String | |
| MinKernel | String | |
| PathPath | String | Contents/info.plist |
| Arch | Dictionary | |
| Arch | String | Any |
| BundlePath | String | BlueToolFixup.kext |
| Comment | String | |
| Enabled | Boolean | YES |
| ExecutablePath | String | Contents/MacOS/BlueToolFixup |
| MaxKernel | String | |
| MinKernel | String | |
| PathPath | String | Contents/info.plist |
| Block | Array | |